Royal Oman Police
Directorate General of Traffic
Directorate of Vehicle Registration

شرطة عمان السلطانية
الإدارة العامة للمرور
إدارة تسجيل المركبات

TO- 616

تقرير فحص المركبة

بيانات الفحص		بيانات المركبة	
رقم الفحص:	050308/04/20220922/10101	مالك المركبة:	شركة ترك عمان ش م م
الفاحصين:	يوسف بن سعيد العبري	رقم اللوحة :	م 7180
تاريخ الفحص:	22/09/2022	رقم القاعدة:	TR2600
وقت البدء:	10:10	تاريخ التسجيل:	28/01/2009
وقت الانتهاء:	10:13	الشركة المصنعة للمركبة:	أخرى
المحطة / خطوط الفحص	IBRI / 4	نوع \ طراز المركبة:	فاطرة /
نوع الفحص:	فحص التجديد	عدد النسخ المطبوعة:	2
طبعت من قبل:	سالم بن سهيل عامر جيد	الصنع / سنة الطراز:	2007 / 2007

فحص غاز العادم

المقاييس: | غير مفحوصة

K-Value:

فحص الإنحراف / الإنزلاق

المقاييس: ≤ 9 mm/m | غير مفحوصة

المحور الأمامي: | المحور الخلفي:

فحص الخمادات

المقاييس: < 30 % | غير متصل

المحور الأمامي: | المحور الخلفي:

فحص الفرامل

الفرق في الفرامل الرئيسية: ٢٠ % | < الفرق في فرامل اليد: ٥٠ % | >= تباطؤ الفرامل الرئيسية (١): ٤٥ % | >= تباطؤ فرامل اليد: ٢٠ %

المقاييس:

محور.1 الفرامل الرئيسية:	قوة الفرامل الجانب الأيسر:	قوة الفرامل الجانب الأيمن:	الفرق:	التباطؤ:	الوزن:	غير مفحوصة
محور.2 الفرامل الرئيسية:	قوة الفرامل الجانب الأيسر:	قوة الفرامل الجانب الأيمن:	الفرق:	التباطؤ:	الوزن:	
التقييم النهائي:	تباطؤ الفرامل الرئيسية:	تباطؤ الفرامل الرئيسية:	الوزن:			

فحص الأنوار

المقاييس: Cd انخفاض شعاع وهج ١٨٧٥ =< | Cd شدة الانوار الرئيسية ١٨٧٥ =>

الانوار الرئيسية يسار:	الشدة:	الوهج:	لا يعمل
الانوار الرئيسية يمين:	الشدة:	الوهج:	

الفحص النظري

عدد العيوب: 1 | راسب

1100 = Others | اصلاح

عرض المركبة الكلي ٣٦٥ سنتي

TO- 616

MAHA VIMAS V 2.0.27.26 1/2

CamScanner