

891

Royal Oman Police
Directorate General of Traffic
Directorate of Vehicle
Registration



شرطة عمان السلطانية
الإدارة العامة للمرور
إدارة تسجيل المركبات

Vehicle Inspection Report

تقرير فحص للمركبة

معلومات الفحص		تفاصيل المركبة	
رقم التقرير	DGT/RPT/169/2459458/2017	مالك المركبة	شركة ترك عمان ش م م
الفاحص	محمد بن مرهون بن صالح الخاطري	رقم التسجيل	ح ك - 6488
تاريخ الفحص	2017-12-31	رقم القاعدة	MR0FR22G190659581
وقت بداية الفحص	08:35	سنة الصنع / الطراز	2008/2009
وقت إنتهاء الفحص	08:40	الشركة المصنعة	تويوتا
المحطة	عبري	نوع المركبة	بيكابو
نوع الفحص	فحص التجديد	طراز المركبة	STARLET
تمت الطباعة بواسطة	سعيد بن محمد بن حمود العامري	سعة المحرك	2494
عدد النسخ المطبوعة	1	عدد الركاب	4

دخان العادم	CO		HC		CO2		O2		غير مفحوصة
	/								
دخان الديزل	SGS %								
الانزلاق الجانبي	المحور 1	المحور 2	المحور 3	المحور 4	المحور 5	المحور 6	ناجح		
	-2.0	0.4							
فحص المساعدات	المحور - 1	اليسار		اليمين		الفرق		ناجح	
		68		70		3			
	المحور - 2	اليسار		اليمين		الفرق			
		74		75		1			
الفرامل		المحور 1	المحور 2	المحور 3	المحور 4	المحور 5	المحور 6	ناجح	
(وزن المحور (كجم)		1215	953						
(N) الفرملة جهة اليسار		2800	2120						
(N) الفرملة جهة اليمين		2720	2040						
(% فرق الفرامل الرئيسية		3	4						
(% قوة الفرامل الرئيسية		46	44						
فرامل الوقوف اليسار			1080						
فرامل الوقوف اليمين			680						
(% فرق فرامل اليد			37						
(% قوة فرامل اليد			19						
		2168	وزن المركبة (كجم)			46	قوة فرامل المركبة (%)		
الاجزاء المتضررة									
الفحص النظري									
الانوار	شدة الإضاءة		النور المنخفض		النور العالي		ناجح		
	اليمين	/	/		/		غير مفحوصة		
	اليسار	/	/		/				

النتيجة النهائية ناجح

الملاحظات